

Генеральный директор
ООО «Уссуркоммунстройсервис»
Дадашов С.А.
« 24 » 02 2015 г.

НАРЯД № 737
на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему
ремонту жилого фонда «Уссури-1»

Адрес: Короленко 35 кв 15 (Домком)
35-00-39; 8-924-248-40-04

Характер работ	Расход материала	Примечание
Потравить крышу в подвале		
6 шапек	49 рублей	= 294 руб.

Время выполнения работ: выполнено

Расчет стоимости материалов :

- _____
- _____
- _____

Оплату стоимости материалов произвести за счет средств по
статье «Текущий ремонт».

Просим оценить качество выполненных работ:

Отлично _____
Хорошо _____
Удовлетворительно _____
Неудовлетворительно _____

Наряд выдал Исаенко

Мастер Мастер Д. Борозов И. В.
Исполнитель Лавров В. В. ИИ
Домком Исаенко И. М.

В случае несогласия с актом выполненных работ, Вам необходимо направить в наш адрес
Письменное мотивированное указание недостатков. В противном случае акты будут
считаться принятыми по истечении 10 дневного срока.